

34020—4-Port USB 2.0 over Cat5 Extender

Package Contents:

- Transmitter
- 4-port receiver
- Power adapter
- USB Cable
- Quick start guide

Installation Steps:

Step 1: Place the transmitter near the computer and the 4-port receiver near the USB device(s) to be connected.

Step 2: Connect up to a 328ft (100m) Cat5e cable (not included) from the RJ45 port of the transmitter to the RJ45 port of the receiver.

Step 3: Connect the transmitter to an available USB port on the computer with the included USB cable.

Step 4: Connect the power adapter to the 4-port receiver and to an available AC power outlet.

Step 5: Connect the USB device(s) to the 4-port receiver.

Contenu de l'emballage:

- Transmetteur
- Récepteur à 4 ports
- Adaptateur d'alimentation
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide

Étapes d'installation:

Étape 1: Placez le transmetteur près de l'ordinateur et le récepteur à 4-ports près du(des) périphérique(s) USB à connecter.

Étape 2: Connectez à un câble Cat5e de 328 pi (100 m) (non compris) à partir du port RJ45 du transmetteur au port RJ45 du récepteur.

Étape 3: Connectez le transmetteur à un port USB disponible sur l'ordinateur avec le câble USB fourni.

Étape 4: Connectez l'adaptateur d'alimentation au récepteur à 4 ports et à une prise de courant CA disponible.

Étape 5: Connectez le(s) périphérique(s) USB au récepteur à 4 ports.

Contenido del paquete:

- Transmisor
- Receptor de 4 puertos
- Adaptador de alimentación
- Cable USB
- Guía rápida de inicio

Pasos para la instalación:

Paso 1: Coloque el transmisor cerca de la computadora y el receptor de 4 puertos cerca del/los dispositivo(s) USB a conectar.

Paso 2: Conecte con un cable Cat5e de 100 m (328 pies) (no incluido) el puerto RJ45 del transmisor y el puerto RJ45 del receptor.

Paso 3: Conecte el transmisor en un puerto USB disponible de la computadora con el cable USB incluido.

Paso 4: Conecte el adaptador de alimentación en el receptor de 4 puertos y en un tomacorriente de alimentación CA disponible.

Paso 5: Conecte el/los dispositivo(s) USB en el receptor de 4 puertos.

USB Specification	USB 2.0
USB Power Output	5V DC, 500 mA
Maximum cable distance	328ft (100m)
Power adapter input	100-240V AC ~ 50/60Hz 600mA
Power adapter output	24.0V DC, 1000mA
Power adapter cable length	12ft
Power adapter barrel diameter	5.5mm
Power adapter center pin polarity	Positive

Spécifications du périphérique USB	USB 2.0
Puissance fournie du périphérique USB	5V DC, 500 mA
Distance maximale du câble	328ft (100m)
Entrée de l'adaptateur d'alimentation	100-240V AC ~ 50/60Hz 600mA
Sortie de l'adaptateur d'alimentation	24.0V DC, 1000mA
Longueur du câble d'alimentation	12ft
Diamètre de la baril de l'adaptateur d'alimentation	5.5mm
Polarité de la broche centrale de l'adaptateur d'alimentation	Positive

Especificaciones del conector USB	USB 2.0
Salida de alimentación USB	5V DC, 500 mA
Distancia máxima del cable	328ft (100m)
Entrada del adaptador de alimentación	100-240V AC ~ 50/60Hz 600mA
Salida del adaptador de alimentación	24.0V DC, 1000mA
Longitud del cable del adaptador de alimentación	12ft
Diámetro de la barril del adaptador de alimentación	5.5mm
Polaridad de la clavija central del adaptador de alimentación	Positiva