

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéro(s) de Catálogo: Various, Divers, Diverso

Country of Origin: Made in USA • Pays d'origine: Fabriqué en E.U. • País de origen: Hecho en E.E.U.U.

SINGLE/DUPLEX RECEPTACLE WIRING INSTRUCTIONS

Select round cord size and type for proper load and application. Refer to National Electrical Code, Article 400, for cord information.

Strip the cord jacket 1". Strip all three (3) conductors per strip gauge (1/2") and twist leads to eliminate frayed end.

Make sure all three (3) terminal screws are **BACKED OUT TO FULLEST POSITION** (do not use excessive force) so that terminal wire nut is

past wire entrance hole so that conductor leads may pass through unobstructed.

Insert stripped conductors into individual wiring pocket. Green screw for green grounding wire, white (silver) screw for white neutral wire, and brass (yellow) screw for black hot wire. Tighten each screw as each conductor is inserted. Use 12-15 in-lbs. Torque.

Always use screw driver with proper width tip and length. (Approx. .037 x 1/4" wide x 6"/8" long).

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS**INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE DE PRISE SIMPLE/DOUBLE**

Sélectionnez une taille et un type de cordon rond adaptés à la charge et à l'application. Consultez le Code électrique national, Article 400, pour toutes informations sur le cordon.

Dénudez la gaine du cordon sur 2,54 cm (1 po). Dénudez les trois (3) conducteurs selon le gabarit de dénudage (1,27 cm ou 1/2 po) et entortillez les câbles pour éviter les extrémités effilochées.

Assurez-vous que les trois (3) vis-bornes sont **RECVLÉES AU MAXIMUM** (n'utilisez pas de force excessive) afin que le capuchon de connexion de borne se situe au-delà de l'orifice d'entrée de fil

et que les câbles conducteurs puissent passer à travers sans rencontrer d'obstacles.

Insérez les conducteurs dénudés dans leur borne de câblage. La vis verte pour le fil de terre vert, la vis blanche (couleur argent) pour le fil neutre blanc et le fil en laiton (jaune) pour le fil sous tension noir. Serrez chaque vis lorsque le conducteur correspondant est inséré. Utilisez un couple de 1,3-1,7 Nm (12-15 po-lb).

Utilisez toujours un tournevis d'une largeur de pointe et d'une longueur appropriées. (Environ 0,037 x 6,35 mm, ou 1/4 po, de largeur x 19,05 mm, ou 6/8 po, de long.)

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL**INSTRUCCIONES DE CABLEADO PARA RECEPTÁCULO DOBLE/SIMPLE**

Seleccione el tamaño y el tipo de cable redondo para carga y aplicación adecuadas. Consulte el Código Eléctrico Nacional, Artículo 400, para obtener información acerca del cable.

Pele 1" de la funda del cable. Pele los tres (3) conductores por calibre de pelado (1/2") y gire los cables para eliminar los extremos pelados.

Asegúrese de que los tres (3) tornillos del terminal estén **TIRADOS HACIA ATRÁS LO MÁS POSIBLE** (no utilice fuerza excesiva), de modo que la tuerca para cables del terminal pase por el orificio de

entrada del cable, para que los extremos del conductor atraviesen sin obstrucciones.

Inserte los conductores pelados en las cavidades de cableado individuales. El tornillo verde para el cable a tierra verde, el tornillo blanco (plateado) para el cable neutro blanco y el tornillo de latón (amarillo) para el cable vivo negro. Ajuste cada tornillo a medida que se inserta cada conductor. Use 12-15 in-lb de torsión.

Utilice siempre un destornillador con el ancho y la longitud adecuados. (Aproximadamente 0,037" x 1/4" de ancho x 6"/8" de longitud).